Evolution du kit de réparation pour la mâchoire de la pince dynamométrique GRIPPLE

CarmoFarm

Sur les pinces fabriquées avant 2021

L'axe de mâchoire peut être retiré.
Il est à conserver pour les réparations avec le nouveau kit.

Composition du nouveau kit de réparation pour mâchoire

3 éléments

Une mâchoire

Une goupille

Un ressort

Sur les pinces fabriquées à partir de 2021

L'axe est embouti dans le manche et ne peut pas être retiré.

Où trouver la date de fabrication de votre pince ?

GRIPPLE



Pour exemple, ici la date de fabrication est juin 2019.